



* In den Module MD 23 und MD 24 die gemeinsame Anschlußklemme C trennen (siehe auch Seite 22 in Farfisa Handbuch Nr. 8 1996). Klingeltaster in den MD Module können nur paarweise getrennt werden.

Änderungen	1.0								Sachnummer	
Datum	8/99								SS 1025	
Zeichnung	S. Uhlir								Seite	
	Titel								von	
	Anschaltung von Zusatzglocken								1	1
Kontrolle	S. Uhlir								ROCOM	
	an a/b TS Doortel 4									