



Änderungen	1.0								Sachnummer SD 1000
Datum	3/01								Seite 1
Zeichnung	Anschaltung von Zusatzglocken								
Zeichner	<i>S. Ushygi</i>								
Kontrolle	<i>S. Ushygi</i>								
an DF 6000 HT PT 522									<b>ROCOM</b>