



* Auf der Dekodereinheit 4235 muss der Kondensator C31 (100KpF) entfernt werden.

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Änderungen | 1.0 | | | | | | | Sachnummer |
| Datum | 11/10 | | | | | | | SD 1001 |
| Zeichnung | Titel | | | | | | | Seite |
| | Notrufzentrale FN 4000 | | | | | | | 1 |
| Kontrolle | Titel | | | | | | | von |
| | mit TK Gateway | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | ROCOM |