


Türfreisprecheinrichtung
5750/..

Bitte beachten!
Die Anschlüsse +
Und + müssen
getrennt werden!

Ruftastenmodul
5752/..



Bitte beachten!

Funktion des zweiten Türöffnerkontaktes
im zweiten Doormaster (b Anschluss am Umschalter 1473)
umprogrammieren! (Automatische- und Dauerfunktion!)

Änderungen	1.0	2.0						Sachnummer	
Datum	5/01	5/01						AR 1001	
Zeichnung	S. Uhlir							Seite	von
Kontrolle	S. Uhlir							1	1
Titel									
2 DOORMASTER 4 an 1 Ritto									
Titel								Türstation für 8 KT	